11. Приложение: Список горячих клавиш

11.1.Общие горячие клавиши

ESC	Переключение между окнами
TAB	Переключение между кнопками управления
Ctrl+1	Показ Авто меню
Ctrl+2 /Scroll Lock	Показа окна ручного управления
Ctrl+F1	Переключить на ось Z1
Ctrl+F2	Переключить на ось Z2
Ctrl+F7	Переменная калибровка
Ctrl+F9	Смещенный старт
Ctrl+ Home	Возврат к точке отсчет станка
Ctrl+ Enter	Полный экран
Ctrl+ TAB	Переключение между сворачивающимися окнами
Ctrl+ Del	Очистить контур обработки
Ctrl+Shift+F9	Выполнить инструкции по обработке
Ctrl+ A	Выбрать все
Ctrl+ C	Копировать
Ctrl+ E	Открыть и редактировать
Ctrl+ F	Найти
Ctrl+ H	Заменить
Ctrl+ I	Информация о последовательности обработки
Ctrl+ N	Новая последовательность

Ctrl+ O	Открыть и загрузить
Ctrl+ P	Редактировать текущую программу обработки
Ctrl+ S	Сохранить
Ctrl+ U	Выгрузить
Ctrl+ V	Вставить
Ctrl+ X	Вырезать
Ctrl+ Z	Отменить
ALT+1/F4	Вывести окно контура обработки
ALT+2	Вывести окно системного журнала
ALT+3	Вывести окно управления
ALT+4	Вывести окно редактора
ALT+5	Показать окно состояния I/O
F3	Найти следующее
F5	Прямая настройка
F6	Установить текущие координаты заготовки
F7	Вернуться в точку отсчета заготовки
F8	Войти (Покинуть) режим симуляции
F9	Старт
F10	Пауза/сброс паузы
F11	Стоп
F12	Назад в точку смены гравёра
Shift+F6	Установить текущую точку в качестве точки отсчета координат заготовки
Shift+F7	Фиксированная калибровка
Shift+F9	Восстановление точки прерывания

11.2. Горячие клавиши окна ручного управления.

Scroll Lock	Активировать окно ручного управления
4 (малая клавиатура)	Перемещение по оси X в сторону уменьшения значения координаты (включая дискретное и непрерывное перемещение)
6 (малая клавиатура)	Перемещение по оси X в сторону увеличения значения координаты (включая дискретное и непрерывное перемещение)
2 (малая клавиатура)	Перемещение по оси Y в сторону уменьшения значения координаты (включая дискретное и непрерывное перемещение)
8 (малая клавиатура)	Перемещение по оси Y в сторону увеличения значения координаты (включая дискретное и непрерывное перемещение)
1 (малая клавиатура)	Перемещение по оси Z в сторону уменьшения значения координаты (включая дискретное и непрерывное перемещение)
9(малая клавиатура)	Перемещение по оси Z в сторону увеличения значения координаты (включая дискретное и непрерывное перемещение)

11.3.Горячие клавиши в окне контура

Home	центр
End	показать текущую точку обработки
+ (малая клавиатура)	увеличение размера изображения
- (малая клавиатура)	уменьшение размера изображения
* (малая клавиатура)	адаптировать под размер окна
5 (малая клавиатура)	вид спереди
8 (малая клавиатура)	вид сверху
2 (малая клавиатура)	вид снизу
4 (малая клавиатура)	вид слева
6 (малая клавиатура)	вид справа
1 (малая клавиатура)	юго-западный вид (вид снизу слева)

7 (малая клавиатура)	северо-западный вид (вид снизу справа)
3 (малая клавиатура)	юго-восточный вид (вид сверху слева)
9 (малая клавиатура)	северо-восточный вид (вид сверху справа)
Alt+→or Alt+←	повернуть вокруг оси Z
Alt+↑or Alt+↓	повернуть вокруг оси X
Фде+ЗпГз щк Фде+ЗпВт	повернуть вокруг оси H