





Расстояние между зеркало1 и лазерной трубкой 2-5 см, как рекомендовано производителем.



Добились попадания луча в центр зеркало 1 путем смещения лазерной трубки.



Добиваемся с помощью юстировочных винтов на первом зеркале попадания луча в одну точку на портале по всей оси Y. Но это не центр зеркала!!!! Важно ли добиться центровки на этом этапе? И с помощью каких инструментов и действий это сделать?



Добились абсолютного попадания лазера в одну точку на каретке при любом ее положении по оси Y и X путем регулировки юстировочных винтов на портале зеркала.

ПРОБЛЕМА!!!!!! Как попасть в центр зеркала на каретке, с помощью чего этого добиться? Должно ли быть попадание в центр зеркала на портале?